

Ekonomia

Herido un trabajador de Anoeta en un accidente grave tras caer de 20 metros

El operario, valenciano de 51 años, sufrió fuertes traumatismos en todo el cuerpo

✎ Mikel Mujika

DONOSTIA – Un operario de las obras del estadio de Anoeta, valenciano de 51 años, Antonio E., resultó herido de gravedad ayer tras caer desde una altura de unos “20 metros”, aunque fue trasladado consciente al hospital Donostia y no se temía por su vida, ya que su caída fue amortiguada por la propia estructura que se rompió y le arrastró, al quedar parcialmente enganchada antes de caer del todo sobre el hormigón. El trabajador, que se golpeó en la cabeza y sufrió diversos traumatismos por todo el cuerpo, tenía “una pierna bastante mal” y fue intervenido quirúrgicamente ayer mismo por un “gran golpe en el tórax”, según indicó el responsable de la construcción de ELA, Igor San José, que se personó en el lugar de los hechos.

Es el primer accidente laboral de relevancia que sufre un operario en unas obras que están en el centro de todas las miradas. En primer lugar, por la expectación de ver culminado el nuevo estadio de la Real Sociedad; y en segundo, porque esta obra ha estado desde su inicio envuelta en la polémica, con numerosas acusaciones por parte del sindicato ELA, en referencia a las condiciones laborales de los trabajadores y los incumplimientos del convenio territorial de la construcción, muchos de ellos ya subsanados después de reiteradas denuncias de la central abertzale. La desgracia pudo ser mayor.

El trabajador realizaba los trabajos de colocación de la estructura envolvente que sujeta la cubierta a la altura del córner del restaurante Xanti. Una pieza de grandes dimensiones que fue elevada con una grúa hasta lo más alto del estadio. El trabajador estaba enganchado con arneses a la estructura, una escuadra o esquina que debía encajar entre el envoltorio de la grada este y el fondo (norte) de la grada familiar. La pieza, según indicó un testigo a este periódico, se encontraba prácticamente colocada y al operario solo le restaba engancharla, cuando la propia estructura se rompió por la mitad y le arrastró al vacío.

El accidente laboral se produjo sobre las 18.20 horas y el trabajador pertenecía a la empresa Cimpra, una subcontrata con sede en Anda-

lucía, especializada en este tipo de trabajos de colocación de la cubierta, cuyo diseño había sido elaborado por la ingeniería Onddi.

Al lugar de los hechos se trasladaron dos ambulancias de soporte vital básico, una patrulla de la Ertzaintza, bomberos y varias más de la Guardia Municipal de Donostia. Hay que recordar, que el estadio de Anoeta es una instalación municipal y que el promotor de las obras es la sociedad pública Anoeta Kiroldesia, aunque es la Real Sociedad de fútbol el principal usuario del campo, que es

quien está sufragando la mayor parte del coste de las obras.

MÁXIMA PREOCUPACIÓN De hecho, el propio presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay, el gerente, Iñaki Otegi, así como el director deportivo Roberto Olabe estuvieron presentes en el lugar de los hechos, preocupados por el trabajador y por las causas del accidente, que se están investigando. El presidente txuri-urdiñ estuvo hasta bien entrada la noche. También se personó en el lugar del accidente la Inspección de Trabajo.

La Guardia Municipal utilizó un dron para tomar instantáneas desde lo alto y poder determinar con mayor precisión qué pudo fallar para que la escuadra de grandes dimensiones a la que el operario estaba enganchado, se quebrara por la mitad. Igor San José, responsable de la Construcción de ELA, afirmó que “el problema de esta obra desde el principio es la propia licitación. Los plazos están muy justos y esta es una obra que vale más de lo que se adjudicó”, dijo. ●

El operario se encontraba enganchado con arneses a una estructura que se rompió y le arrastró cuando iba a ser colocada en la cubierta

Es el primer accidente grave que se produce en las obras del nuevo estadio, mirado con lupa por las reiteradas denuncias realizadas por ELA



Operarios en el lugar del accidente junto a la estructura rota. Foto: N.G.



La preocupación era evidente entre los compañeros del trabajador herido, a quienes la Guardia Municipal tomó declaración. Foto: Gorka Estrada